

告知函

尊敬的客户：

自收到《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》，我司高度重视并组织相关人员召开会议探讨，针对《鼓式制动器采用

铁质导杆的潜在安全隐患及产生原因，经分析认为，鼓式制动器阳随的

要将鼓式制动器采用铁质导杆材料的松紧顶杆更换为铜质导杆，铁质导杆材料

顶杆”，我司说明如下：

关于早期“东莞常平电梯有限公司”（快意电梯股份有限公司）



特此告知，商祺！

